

雷电防护装置整改意见书

(渝)雷检【改】字第 20260427-001 号

受检单位名称	重庆医科大学(袁家岗校区)	联系人	刘老师
受检装置名称	法医验伤所、北苑 D、E 楼、西苑 5 号楼、国际学术厅、后勤处、游泳池旁动物实验楼	联系电话	18680909315
检测设备仪器名称及型号	智能接地电阻表（带钳子） MS-2302、钢卷尺 50m、电子数显卡尺(0-150)mm 、钢卷尺 5m	天气状况	晴
检测依据	《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2012)《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2015)等相关技术规范	检测日期	2026 年 04 月 17 日
需整改情况	根据上述检测依据等相关技术要求，经现场检测，你单位所属的法医验伤所、北苑 D、E 楼、西苑 5 号楼、国际学术厅、后勤处、游泳池旁动物实验楼防雷检测不合格，需整改的内容如下： 1：法医验伤所屋面无接闪装置，建筑侧面未见防雷测试点，建议增设接闪带、引下线。 2：北苑 D、E 楼屋面无接闪装置，建筑侧面未见防雷测试点，建议增设接闪带、引下线。 3：西苑 5 号楼接闪带缺失，建议增设接闪带。 4：国际学术厅屋面无接闪装置，建筑侧面未见防雷测试点，建议增设接闪带、引下线。 5：后勤处屋面无接闪装置，建筑侧面未见防雷测试点，建议增设接闪带、引下线。 6：游泳池旁动物实验楼屋面无接闪装置，建筑侧面未见防雷测试点，建议增设接闪带、引下线。		
签收人		签收日期	
备注	1、请贵单位接通知书后，尽快组织人员进行整改，避免防雷灾害发生； 2、整改完毕后，通知承检单位到现场进行复测。		



注:本意见书一式两份，检测单位、受检单位各执一份